S-39® UNIVERSAL

UNIVERSELLES LÖTFLUSSMITTEL OHNE SÄURE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Lötflussmittel ohne Säure.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Weichlöten von allen Metallen (ausgenommen Aluminium und dessen Legierungen) in praktisch allen Anwendungsbereichen. Geeignet für alle festen Lötzinn Arten. Nicht geeignet für Trinkwasserrohre. Dazu benötigen Sie ein von KIWA zugelassenes Lötflussmittel zusammen mit einer bleifreien Legierung.

EIGENSCHAFTEN

· Universell
· Ohne Säure
· Starke Reinigungswirkung
· Maximaler Temperaturbereich 375 °C
· Mit Bürste

ZULASSUNGEN & NORMEN

Normen	
	ISO 9454-1 / 3.1.1.A

VORBEREITUNG

Hilfsmittel: Lötkolben oder Lötbrenner, feste weiche Lötledierungen, Scheuerfaser, Rohrschneider, Montagepinsel, Entgrater, Hitzeschild, Stoff

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
1. Schleifen Sie die Oberflächen gründlich und sauber (blankes Metall) mit Griffon Scheuerfaser. 2. Tragen Sie das Flussmittel gleichmäßig mit einem Pinsel auf beiden Oberflächen auf. Vermeiden Sie übermäßigen Gebrauch des Flussmittels. 3. Drücken Sie die Teile zusammen. Benutzen Sie bitte nur Teile, die gut aufeinander passen. Vermeiden Sie das Flussmittel zu überhitzen, weil dadurch der Fluss des Lötzinns beeinträchtigt werden kann. 4. Erhitzen Sie die Verbindung gleichmäßig und tragen Sie den Lötzinn auf. Lassen Sie den Lötzinn auf der Lötnaht und nicht in der Flamme oder auf dem Eisen schmelzen. Füllen Sie die Lötnaht komplett auf. 5. Entfernen Sie Überreste des Flussmittels mit Wasser oder einem feuchten Tuch. 6. Lassen Sie die Verbindung an der Luft abkühlen.
Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Flecken sofort mit Wasser oder einem feuchten Tuch.
Zu beachten: Benutzen Sie das Griffon Hitzeschild zum Schutz von Wänden, Fliesen, Tapeten, Farb- und Stuckarbeiten, zum Beispiel.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Transparent
Dichte ca.:	1.43 g/cm³
pH-Wert ca.:	3
Viskosität ca.:	200 mPa·s

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.