VASELINE SPRAY

SÄUREFREIES SCHUTZFETT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Säurefreies Schutzfett.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Instandhaltung und zum Schutz von Metall gegen Oxidation und Korrosion wie zum Beispiel bei (Garten-) Werkzeugen, Schrauben und Muttern, Scharnieren und Batterieklemmen.

EIGENSCHAFTEN

· Rost- und korrosionsbeständig
· Wasserfest
· Säurefrei
· Ohne Silikon

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Die Oberfläche(n) mit einem Abstand von ca. 10 - 20 cm besprühen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Säurefreie Vaseline
Farbe:	Weiß (transparent)
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	45 °C

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.